

Restle Giesstechnik GmbH
Rengoldshauser Str.13
D-88662 Überlingen

Telefon: 07551-9378947

Fax: 07551-9378949

Mobiltelefon: 0170 4197929

E-Mail: info@restle-giesstechnik.de

[Internet: www.restle-giesstechnik.de](http://www.restle-giesstechnik.de)

**Betreff: Betriebsbeschreibung zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan "Restle", Owingen**

Datum
21.08.2013

Allgemeines:

Die Fa. Restle Giesstechnik GmbH wurde 2006 in Salem gegründet, und hat seit 2009 den Betriebs Standort Überlingen. Die Fa. Restle Giesstechnik GmbH wird vertreten durch die Geschäftsführer Berthold Restle und Daniel Restle. Die Fa. Restle Giesstechnik GmbH hat sich auf die Herstellung von Furanharze und Phenolharze spezialisiert. Die Säure ist ein Handelsprodukt das zugekauft wird und wieder weiter verkauft wird.

Mitarbeiter:

Die Fa. Restle Giesstechnik GmbH wird geführt von Herr Berthold und Daniel Restle. Insgesamt werden 3 Mitarbeiter beschäftigt, darunter sind 2 LKW Fahrer die nur für den Transport und die Fahrzeugpflege verantwortlich sind. Frau Petra Restle ist im Büro angestellt.

Produktion Furanharz Phenolharz:

Die Produktion erfolgt durch einen Mischbehälter in dem der Furfurylalkohol vom LKW in den Mischbehälter gepumpt wird, der Behälter steht auf einer Waage.

Danach werden durch eine Pumpe weiter Zusatzstoffe die in den Lagertanks und IBC's lagern hinzugefügt, danach wird das Gemisch eine Stunde gemischt und danach in einen Tankwagen gepumpt oder in IBC Behälter abgefüllt.

Die Herstellung der Furanharze-Phenolharze erfolgt nur durch Zumischung der Bestandteile und ohne chemische Reaktion und Umwandlung. Die Mischung erfolgt bei normaler Temperatur dadurch entstehen keine Dämpfe und Gase es wird bei uns nur mit Pumpen gearbeitet.

Die Produktion wird ausschließlich von Herr Berthold und Daniel Restle bedient.

Es sind im Durchschnitt ca. 4 Mischungen in der Woche je nach Bedarf.

Lagerung:

Die Lagerung der Zusatzstoffe von Furanharz Phenolharz ist in Doppelwandigen Lagertanks mit Überfüllsicherung Oder in IBC.

Die Aufteilung von Furanharz Phenolharz und Säure ist folgendermaßen, die Harze stehen in der einen Hälfte der Halle und die Säuren im anderen Teil somit ist ein Zusammenkommen der Stoffe unmöglich und eine Verwechslung ausgeschlossen.

Im schlimmsten Falle würde bei der Zusammenkunft der Stoffe (Harz-Säure) in der Halle eine Aushärtung Zustandekommen.

Abfall:

Bei der Produktion fällt kein Abfall an da die Stoffe komplett verwendet werden und die IBC die zurückkommen werden direkt bei Bedarf wieder gefüllt man muss Sie nicht reinigen.

Anlieferung:

Die Anlieferung erfolgt durch Tankfahrzeuge oder in IBC ca. 1-2 Anlieferungen pro Tag
Die Tankfahrzeuge werden nur im Betriebsgebäude Be und entladen.

Auslieferung:

Die Auslieferungen werden durch unsere eigenen LKW durchgeführt es sind ca.1-2.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Restle

Hausanschrift:
Rengoldshauser Str.13
88662 Überlingen

Geschäftsführer:
Berthold Restle
Daniel Restle

Sparkasse Bodensee
BLZ 69050001
Konto 246 135 23

Ust. – Id.Nr.:
DE 268365213